

## デジタルトルクメーターセット図



### ☆デジタルトルクメーター使用方法

- ① プラス・マイナスのボタンで目標値を設定します。
- ② peak モード、単位を N·m に設定します。(基本設定済)
- ③ 締付けると、目標値の 8 割でピピピと音が鳴り、目標値に達するとピー——！と鳴り、最大値を保持します  
(再測定の際は、そのまま使用することで測定が可能です)



使用方法の動画をチェックしたい方は  
下の QR コードを読み取って下さい。

↓↓↓

